

Verifiche Spessimetriche

T&A Group Le ricorda che ai sensi del Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2004 n.° 329 il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare il controllo spessimetrico dei serbatoi contenenti aria compressa. Tale verifica permette di valutare l'effettivo stato del serbatoio, di verificare i margini di sicurezza realmente presenti sull'impianto e di ottenere il certificato di misura valido per il procedimento di Riqualificazione Periodica (OBBLIGATORIA OGNI 10 ANNI).

Le misure ultrasoniche, a carattere non distruttivo, sono effettuate da Tecnici Qualificati (con patentino di II° livello) tramite l'ausilio di attrezzature all'avanguardia per qualità di misura (eco-eco) e precisione (NON RICHIEDIAMO L'ELIMINAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE PROTETTIVO DI VERNICE).

SEMPRE VICINO A VOI.

SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE:

0544-1674274



SICUREZZA E IGIENE NEL LAVORO

**Aderisci al progetto
"Sempre al Tuo fianco" e
avrà per più di 1 anno la
risposta giusta al momento
giusto! Gratuitamente!**

Testo Unico Sicurezza e Igiene - D.Lgs 81/08

[Aderisco al Progetto "Sempre al Tuo fianco"](#)
(FAX 0544-1674282)

Referente _____ Società _____
Indirizzo _____ P. IVA _____
Attività principale _____ N.° Dipendenti _____ N.° Sedi _____
Tel. _____ - _____ Fax _____ - _____ Mail. _____

SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA GRATUITA

Inviando il coupon riceverete il codice di ingresso nello scadenziario web T&A Group.

